




Схема сборки стеллажей СТ



1. Узел крепления верхней и нижней полки



2. Узел крепления средних полок



3. Порядок сборки стеллажей в "ленту"

1. На горизонтальную поверхность положить две стойки, на них закрепить ("наживить") болтами согласно схеме нужное количество полок, на нужном расстоянии друг от друга /вертикально/на верхнюю и на нижнюю полки устанавливаются усиливающие уголки, на полку по 8 усиливающих уголков см. схему 1/.
2. Сверху на полки установить и закрепить ("наживить") болтами еще две стойки.
3. Установить подпятники.
4. Стеллаж поднять в рабочее положение.
5. Затянуть инструментом все узлы крепления /при сборке стеллажей в "ленту" на той торцевой стороне к которой будет крепиться следующая секция стеллажа - болты не затягивать.

Порядок сборки стеллажей в "ленту" см. схему 3

1. Собирается первая секция стеллажа, как указано выше.
 2. Собирается вторая секция стеллажа - из двух стоек и верхней полки буквой "Г", как показано на схеме и крепится к стойкам и полке пред-идущей секции стеллажа.
 3. Установить и закрепить остальные полки секции стеллажа.
 4. Затянуть инструментом узлы крепления.
- В таком же порядке собираются последующие секции "ленты".

Примечание: Конструкция стеллажей позволяет собирать из них поля необходимых размеров и конфигураций, при этом стойки не дублируются. **Усиливающие уголки устанавливаются только на верхнюю и нижнюю полки.** Затяжка винтовых соединений должна исключать неплотные соединения элементов стеллажа и их взаимное перемещение.