
Паспорт и инструкция по сборке.

Шкаф ШМ-А 1000



Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Назначение и особенности конструкции


- 1.1 Шкаф секционный сборный металлический предназначен для хранения предметов и документации в помещениях закрытого типа.
- 1.2 Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется специальным ригельными замками.
- 1.3 Шкафы изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской. Цвет - RAL 7035.

2. Основные технические характеристики

Технические	WY 4 4000
характеристики	ШМ-А 1000
Масса нетто 1-го шкафа не более,	
КГ	45
Габаритные размеры (глубина, ширина, высота),	
MM	500x1000x1850

Комплектация 1 шкафа.

Позиция	Наименование	ШМ-А 1000
1	Стенка боковая, шт.	2
2	Стенка средняя, шт.	1
3	Стенка задняя, шт.	2
4	Дверь, шт.	2
5	Перекрытие, шт.	4
6	Полка, шт.	8
7	Заклёпка, шт.	98
8	Замок ригельный, шт.	2
9	Ригель, шт.	4
9	Паспорт-инструкция по сборке, шт.	1



3. Требования техники безопасности

- 3.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом и руководством по сборке шкафа.
- 3.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.
- 3.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.
- 3.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке.

4.Устройство шкафа и техническое обслуживание.

- 4.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п.2)
- 4.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства ,содержащие абразивы.
- 4.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от $-40\omega C$ до $+40\omega C$ и относительной влажности не более 70 %.
- 4.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

5.Подготовка к эксплуатации.

- 5.1 Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется согласно инструкции п.6
- 5.2 Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности.

6.Инструкция по сборке шкафа.

Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки

- 6.1 Порядок сборки шкафа ШМ-А
 - 1. Расположить стенки боковые, как показано на рис. 1.



Рис.1

2 .Расположить стенки задние между боковинами. Склепать между собой, <u>используя</u> **только по одному центральному отверстию** на отгибах боковых и средней стенках.




Рис.2

3. Установить перекрытия. Приклепать к боковым, задним и средней стенкам.




Рис.3а

<u>ВНИМАНИЕ!</u>: Внешние стороны «А» перекрытий должны касаться внутренних сторон «Б» боковых стенок. В пазы «С» перекрытий вставить отгибы «В» боковых стенок.






Рис.3б

4.. При помощи заклёпок закрепить полки на боковых стенках. Через отверстия в средней стенке склепать полки между собой






7. Вставить поочерёдно оба ригеля конусом в отверстия направляющих втулок дверей (Рис.7а). Установить 4 ригеля в замках.

ВНИМАНИЕ! Центральный винт замка не выкручивать!

Заведите плоский конец ригеля под планку замка и, слегка отогнув её ригелем, установите на штифты язычка (Рис.7б).



Шкаф готов к эксплуатации

7.Свидетельство о приёмке

Шкаф ШМ-А признан годным для эксплуатации

Штамп ОТК	
	(подпись контролёра ОТК)

8.Свидетельство об упаковке

Chiquiteliber bo oo yii	unobite	
Шкаф ШМ-А упаков	ан согласно требованиям	технической документации.
Дата упаковки		
Упаковщик		
(r,	исло, месяц, год)	(подпись, Ф.И.О.)

9.Гарантийные обязательства

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.
- 9.2. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение 1 года с момента продажи.
- 9.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.
- 9.4. Предприятие изготовитель не несет ответственности за не соблюдение потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.